



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น คร้วเรือน เกษตรกรรม การปศุสัตว์ น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปนมากับของเสียในรูปแบบของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ประกอบการแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลตะกุกใต้ เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

๒๓๓, ๐๓๓

(นายพิทักษ์ จันทรวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลจากการสำรวจ

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา (%)													
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสียในพื้นที่